




JARDINERÍA

► Trabajos en altura

Se han realizado trabajos de poda y retirada de una rama desprendida de uno de los árboles situados en el parque de cuerdas. Esta incidencia obligó a cerrar temporalmente la instalación como medida de prevención y seguridad.

Para llevar a cabo la actuación, se procedió en primer lugar al desmontaje de la copa de la rama afectada y, posteriormente, se utilizó una plataforma elevadora para completar su retirada de forma segura. Los trabajos han sido realizados por el **Departamento de Jardinería del Club** y han permitido restablecer las condiciones de seguridad necesarias para la reapertura de la instalación.



PERSONAL
INTERNO
DEL CLUB

► Reordenación de arqueta para electroválvulas

Se han renovado las electroválvulas que controlan el riego de las praderas exteriores del Club, situadas en la zona de accesos.

La actuación ha incluido la sustitución de las llaves y los programadores, así como la instalación de un filtro de sedimentos que contribuirá a mantener la red de riego y las electroválvulas en óptimas condiciones de funcionamiento.

Además, se ha reorganizado y reducido el tamaño de la arqueta, sustituyendo la antigua estructura de obra por una nueva arqueta de PVC, más adecuada para la instalación actual.



PERSONAL
INTERNO
DEL CLUB



► Reparación de avería en la red general de riego del Club

Se ha reparado una avería detectada en la red general de riego del Club, provocada por una importante fisura longitudinal en uno de sus tramos.

Para solucionar la incidencia, se han sustituido aproximadamente 10 metros de tubería y se han instalado nuevas bridas de unión, garantizando así el correcto funcionamiento de la red.

Todos los trabajos han sido realizados por el equipo interno de mantenimiento del Club.



► Adecuación de arqueta e instalación de hidrante junto a la jirafa de abastecimiento de agua

Se han sustituido las llaves de corte exteriores que se encontraban inoperativas y se ha construido una nueva arqueta de distribución en el punto de conexión de la red de hidrantes interiores y exteriores del Club.

Además, se ha instalado un hidrante de columna seca junto a la arqueta de válvulas, destinado al uso exclusivo de los servicios de extinción de incendios.

Esta actuación permite mejorar la operatividad de la red y **reforzar la eficacia del sistema de protección frente a incendios forestales** en las instalaciones del Club.



► Mantenimiento estacional del campo de golf

Se ha llevado a cabo el mantenimiento semestral del campo de golf, con diferentes actuaciones destinadas a conservar el terreno en las mejores condiciones.

Los trabajos han incluido el pinchado de los **greenes**, que permite airear y oxigenar el terreno, seguido del recebado con arena de sílice, distribuida de manera uniforme. Posteriormente, se realiza un rastrillado mecánico y se aplican riegos intensivos para favorecer la consolidación del terreno.

Asimismo, se han regenerado los **búnkeres** mediante el aporte de nueva arena y su posterior rastrillado.

Estas labores se realizan con maquinaria específica para el mantenimiento de campos de golf, por lo que es necesario mantener el campo cerrado durante su ejecución.

Todas estas actuaciones forman parte del contrato de mantenimiento suscrito con la empresa Ilunion.

