



► Nueva acometida de agua para las pistas de tenis 1 y 2 de tierra batida

Se ha realizado una nueva acometida de agua para dar servicio a las pistas de tenis 1 y 2, recientemente adaptadas a tierra batida, con el objetivo de garantizar el riego necesario para su correcto mantenimiento.

La conexión se ha efectuado desde una toma de agua situada en la pradera próxima a la cabaña de las instalaciones de tenis.

Para la ejecución de los trabajos, se ha realizado una zanja de forma manual, con el fin de minimizar el impacto sobre la pradera y facilitar su posterior recuperación. Se ha instalado una tubería de polipropileno de 63 mm de diámetro, equipada con una toma de conexión rápida en su extremo, que permitirá conectar los equipos de riego de ambas pistas.




► Reparación de la avería en el alumbrado de los viales y aparcamientos del Ed. Social

Se ha reparado la avería que provocaba la falta parcial de iluminación en los viales de acceso al Club, el aparcamiento del *Edificio Social* y la zona del *Pabellón de Invierno*.

Los trabajos han consistido en la sustitución de un contactor y de los módulos de protección diferencial y magnetotérmica del cuadro eléctrico, así como en la revisión y renovación del cableado de conexión deteriorado.

Debido a la antigüedad de las instalaciones eléctricas, se han detectado roturas internas en algunos conductores de cobre que ocasionaban falsos contactos y derivaciones eléctricas. Tras estas actuaciones, el alumbrado de las zonas afectadas ha quedado restablecido. Todos los trabajos han sido realizados por el *Departamento de Electricidad* del Club.




►Restablecimiento del servicio de sauna del vestuario masculino del Ed. Social

Se ha restablecido el servicio de sauna del vestuario masculino del Ed. Social, que permanecía fuera de funcionamiento debido a una inundación ocasionada por el desprendimiento de un radiador.

El incidente provocó importantes humedades en las conducciones eléctricas y en la caja de conexiones, lo que activó los sistemas de protección del calefactor e impidió su funcionamiento.

Una vez completado el secado de los elementos afectados y realizadas las comprobaciones correspondientes, **la sauna vuelve a estar operativa para su uso habitual.**



► Reparación de averías en la red de riego

Se han reparado dos averías en la red principal de riego del Club, localizadas en dos tuberías de 140 mm de diámetro, una de impulsión y otra de distribución, que estaban provocando pérdidas de agua y una disminución de la presión en la red. Las incidencias se encontraban en una zona próxima al lago, en un tramo perpendicular al arroyo ornamental que permite la recirculación del agua.

Los trabajos de reparación han sido realizados íntegramente por el *Departamento de Jardinería* del Club, utilizando medios y recursos propios.

