



► Iluminación isla del lago

Se pone en servicio nuevamente la iluminación ornamental que llevaba tiempo sin funcionar de las islas del lago, hemos sustituido algunos focos fundidos. También se ha instalado una nueva red de conexión secundaria de alumbrado. Se ha realizado la distribución interior en cada isla y se han rehabilitado las líneas subacuáticas de alimentación desde el local técnico, además de instalarse nuevos automatismos y programadores eléctricos.



► Reordenación cuadro eléctrico que da servicio a la Terraza Social



Con la apertura de una nueva puerta que da servicio a la terraza desde la cocina del *Restaurante del Edificio del Social*, se ha cambiado la ubicación del cuadro eléctrico que da servicio a la terraza, al interferir con la circulación y uso de paso.



► Reparación de la escalera interior del gimnasio

Se ha reparado la escalera interior del gimnasio, debido al intenso uso recibido, se encontraba muy deteriorada. Los peldaños tenían una huella muy marcada, hundida (flechada) en la zona central de cada escalón, angulares de tabicas rotos o deformados.

Se conforman nuevamente todos los peldaños para conseguir las alineaciones originales y se colocan refuerzos angulares auxiliares en la huella del escalón y unos soportes que conceden rigidez al apoyo del peldaño.



◀ También se ha reparado la puerta de aluminio que se encuentra en la entreplanta, colocando bisagras nuevas para cuadrar y recolocar las dos hojas.

