



► Reparación paredes y techo del vestuario masculino *Social*

Finalizada la impermeabilización que se ha realizado en la terraza exterior del *Edificio Social A* y comprobada la estanqueidad, se han saneado y reparado las paredes y techo del vestuario de caballeros de la planta baja. La entrada de agua había generado problemas de humedades, provocando considerables deterioros.

Se han picado, saneado y emplastecido nuevamente los paramentos deteriorados. Se termina con un acabado en pintura plástica, textura en paredes y tratamiento anti-condensación en techos.

Se ha cambiado la puerta de la zona de lavabos y duchas de la sauna por una metálica lacada, la actual de madera estaba muy deteriorada por la humedad y con problema de esponjamiento.





▲ Después



▲ Después

► Limpieza, reparación y pintado del pasillo del Edificio Social

Se han limpiado, saneado y reparado los tramos deteriorados por zonas con humedades, yesos levantados, tanto en techos como paredes, incluidos los recubrimientos de pladur. Finalmente se le ha dado un acabado final con textura y pintura plástica.



▲ Antes



▲ Después



▲ Antes



▲ Después

► Aire Acondicionado Salón de Juegos *Edificio Social A*

Se han instalado dos equipos de aire acondicionado para climatizar la sala de juegos del *Social A*. Los equipos tienen una potencia de frío de 3,25 Kw/ 4300 frigorías por cada equipo.

También dará apoyo al sistema de calefacción aportando calor en la temporada de invierno con una potencia de 3.61 kw.



▼ Nuevo techo modular de la sauna del vestuario masculino del Social

Se ha renovado el falso techo de la zona de duchas en la sauna del vestuario de caballeros del *Edificio Social*, que debido a las condiciones de humedad del recinto se encontraba en muy mal estado, con problemas de descuelgue y manchas importantes.

Se sustituyen por placas de lana de roca con características específicas para recintos de alta humedad y condensación.

