





► Impermeabilización de la cubierta del *Edif. Social*, cubierta *garaje-taller* pista de hielo

Se ha impermeabilizado la cubierta practicable en la zona derecha de la entrada principal del *Social B*. Esta superficie había perdido la estanqueidad y provocaba problemas de humedades y entradas de agua en el local técnico que está situado bajo esta terraza.



También hemos impermeabilizado la cubierta del *Garaje-Taller* que se usa para guardar la máquina de hielo (*Zamboni*).



► Reductores de velocidad

Se han colocado dos nuevas líneas de badenes para el control de velocidad de vehículos. Estos elementos complementan a los ya instalados, para conseguir reducir la velocidad en momentos puntuales en los que se sobrepasan los límites marcados por las señales verticales.

La ubicación de los nuevos badenes está situada en la salida del **Club** y en la zona del aparcamiento de la pista de hielo.



► Nuevas tomas de corriente en el *Restaurante El Lago*

Se han colocado cuatro nuevas tomas de corriente en el patio del *Restaurante El Lago* con el fin de racionalizar la instalación eléctrica y evitar sobrecargas. Estos trabajos se han realizado desde el área de mantenimiento electricidad del Club.

