



► Trabajos forestales

Se están realizando trabajos de podas, limpieza del arbolado además del corte y reperfilado del seto de cerramiento, en los tramos coincidente con la carretera de acceso al Club.

Los trabajos se están realizando desde el área de jardinería con personal propio.

También se ha realizado una tala selectiva de algunos ejemplares de chopo cuyo crecimiento estaba siendo comprometido y corrían riesgo de caída.

Para la poda y trabajos en altura se está utilizando una elevador de 18 mtr.

Para los trabajos de tala se ha contado con el asesoramiento de personal técnico forestal.



► Sustitución del extractor campana cocina *Edificio Social*

Se ha sustituido la turbina del extractor de la campana en la cocina del Edificio Social. Se encontraba con muchos residuos acumulados que dificultaban el correcto funcionamiento y generaban problemas de humos y condensaciones en la cocina.



▲ *Extractor sustituido*



▲ *Nuevo extractor*

► Ventilación forzada planta baja *Edificio Social*

Se pone nuevamente en funcionamiento el extractor del sistema de ventilación forzada que da cobertura a la planta baja y semisótano del *Edificio Social* correspondiente a los vestuarios, locales juveniles y *Estudio 18*.



► Agua sanitaria en Edificio Social

Se ha sustituido el intercambiador de calor que da servicio al acumulador de agua sanitaria en el *Edificio Social*. El actual se encontraba muy deteriorado con problemas de cal y alguna fisura, que provocaba pequeñas pérdidas de agua.



► Sustitución de TV Deportivo

Se sustituido la televisión de gran formato de la sala de trofeos del *Edificio Deportivo*, que se encontraba averiada.

