



► **Mantenimiento y conservación campamento**

Se han realizado trabajos de reparación y adecuación de la carpintería de madera y algún elemento metálico en las instalaciones del campamento, especialmente en el fuerte. Se ha sustituido toda la madera de la pasarela entre torres así como la coronación de remate en la planta alta. Además se han colocado nuevas barandillas en los tramos de escaleras, corregido los cierres y soportes de las contraventanas del aula almacén, se ajustan las puertas y reponen los costeros que se habían desprendido.

Se coloca un remate en los tejadillos perimetrales en el interior del fuerte, con un perfil en U estructural.



► Reparación de baches con tratamiento a base de asfalto en frío

Se está realizando la reparación parcial de baches en la carretera de accesos interiores del *Club* con tratamiento de asfalto compactado en frío. Estos trabajos se están realizando con personal y medios auxiliares propios.



► Cuba para riego

Se ha comprado una cuba de 1.000 L. para el departamento de jardinería. Con este equipo se regará de manera autónoma, especialmente en las nuevas reforestaciones que se están realizando en las praderas naturales del *Club*.



► Sustitución de escaleras en Foso social

Se han sustituido las cuatro escaleras de la piscina del **Foso Edificio Social**, las antiguas estaban muy degradadas, con problemas de corrosión, fuera de normativa y con uso complicado. Las nuevas escaleras son de acero inoxidable y siguiendo los mismos criterios del resto de escaleras instaladas. Las escaleras cumplen la **Norma AISI - 316** además de ser desmontables para facilitar el mantenimiento de las piscinas.

La dificultad de este trabajo ha estado condicionada por la irregularidad del suelo y profundidad del vaso, que ha requerido la utilización de medios auxiliares importantes.

Todos estos trabajos se han realizado con personal propio del *Club*.



► Retirada de residuos

Se ha procedido a la retirada de residuos generados por la pista de hielo, equipos hidráulicos 3.000 L. de glicol y 800 L de aceites usados que estaban almacenados, además de restos de madera y plásticos.

La recogida se ha realizado con una empresa especializada y homologada para estos tratamientos de residuos.



▲ Restos de madera y plásticos



▲ Restos de glicol y aceites usados



► Trampolín-palanca *Foso Social*

Se ha lijado y pintado la palanca de 1.5 m. del foso de las piscinas del social. Aunque es un trampolín cerrado, se pretende mantener la instalación con la mejor imagen posible, por lo que se ha saneado y dado un acabado de pintura acrílica para mejorar su aspecto.

