



► Regeneración de praderas

Se están rehabilitando las zonas deterioradas de las praderas en la piscina del deportivo y el auditorio. Para esta regeneración se está utilizando *Tepe*. Los trabajos se están realizando por personal interno del *Club*.



► División interior nave de vela

Se ha realizado una división de *Pladur* en una de las naves que se utiliza de almacenaje en el recinto de vela, para hacerla más operativa. Se ha realizado con placas de yeso prefabricadas al ser una división pequeña y exenta, también para que los trabajos sean limpios y rápidos en cuanto a ejecución.



► Limpieza de tejados y canalones

Con las últimas tormentas, se han generado muchos restos vegetales del arbolado, especialmente el de cara norte del *Edificio Deportivo*, en concreto de la encina situada en la zona de la ampliación de la terraza. Estos restos son arrastrados por la lluvia a los canalones y bajantes que tienden a taponarse.

Se han limpiado los canalones, bajantes y el tejado para evitar el mal funcionamiento de las recogidas de agua.



► Sustitución del Termo para ACS Vestuario de Golf

Se ha puesto un nuevo termo eléctrico que abastece el ACS de los vestuarios de golf, tanto el femenino como el masculino.

El nuevo calentador es de 200 l. doblando la capacidad de agua caliente, respecto al termo existente.

Además se ha colocado en vertical, con lo que mejora considerablemente el rendimiento del equipo.



▼ Pintura de puerta en la sala de cloración piscina Deportivo

Se termina la instalación de la nueva puerta del cuarto de cloración piscinas de verano del *Deportivo* con un acabado en pintura para elementos metálicos (*esmalte al agua*).

También hemos repasado las otras dos puertas que ya presentaban zonas con oxidación, además de los muros en su cara exterior que conforman el edificio.

