



### ► Reparación de filtro de la piscina del *Deportivo*

Uno de los filtros del equipo de depuración de la piscina del *Deportivo* se encontraba con fugas importantes de agua por desgaste y fisuras especialmente en la base.

Ante la complejidad de la sustitución del equipo de filtración, se ha optado por la reparación. Se han recubierto y sellado las oquedades con un tratamiento de poliurea, material elástico y con un muy alto grado de resistencia, este laminado ha implicado tratar la envolvente en su totalidad.



Para esta reparación se ha tenido que vaciar el filtro de grava y arena que se ha realizado mediante aspiración, además del desmontaje de los colectores de recirculación, se ha lijado mecánicamente y saneado la envolvente para sellarlo con garantía de adherencia, ya que es de acero.

Una vez reparado se incorporan 1.000 kg. de grava y 5.000 kg de arena filtrante.

▼ Colector



▼ Aspiración arena



▼ Tubo de ventilación



## ► Adaptación de 4 escaleras de fácil acceso

Ante la imposibilidad, por normativa de piscinas de uso público, de instalar una escalera de fácil acceso al vaso, se han colocado peldaños dobles de seguridad a las cuatros escaleras situadas en la zona de menor calado de la piscina de 50 m. (olímpica) del *Social*.

Esto facilitará el acceso y sobre todo la salida a todos los usuarios. Esta ayuda de accesibilidad se suma a la instalación, el año pasado, del doble peldaño, 12 unidades, en el escalón más elevado de todas las escaleras que tiene la piscina, mejorando la seguridad de los accesos.

Estos trabajos se han realizado con personal interno del Club.



## ► Reparación de escalera zona pista de tenis

Se han reparado dos peldaños de escalera en el camino pavimentado que se encuentra en el acceso a las pistas de tenis desde el aparcamiento del *Deportivo*. Los peldaños tenían grietas y tramos rotos en los que resultaba peligroso caminar. Estos trabajos se han realizado con personal interno del Club.

▼ Después



▼ Antes



## ► **Sustitución de las luminarias de los vestuarios de la piscina cubierta**

Se han cambiado las luminarias de los vestuarios de la piscina cubierta, que eran de fluorescentes. Se han sustituido por unas de LED compactas y estancas IP67. Las anteriores consumían más y se encontraban con las carcasas de protección fisuradas. Estos trabajos se han realizado con personal interno del Club.



## ► **Termos ACS vestuario golf**

Se ha instalado un soporte vertical como medida de seguridad en el nuevo termo del vestuario de golf. En la actualidad se encontraba anclado en vertical a la pared. Debido a su tamaño y peso, superior a 200 kgs., se ha colocado un apoyo garantizando su sujeción.

Estos trabajos se ha realizado con personal interno del Club.

