



► **Sustitución de puerta de acceso a sauna vestuario *Social***

Se ha sustituido la puerta de acceso a la sauna del vestuario de caballeros, *Edificio Social*, que se encontraba muy deteriorada por la humedad. La puerta que hemos quitado estaba fabricada en madera DM y tenía problemas de esponjamiento.



Se realiza un recercado por el lado de interior de la sauna con perfilaría, para rematar la embocadura.



La nueva instalada es metálica lacada y con rejillas de ventilación.

► Nuevo interruptor de nivel programador

Se ha sustituido por avería, el interruptor de nivel que regula la cloración de agua potable en el aljibe. El programador activa la bomba que aporta cloro al depósito cuando se está incorporando agua, se trata de una maniobra sencilla, pero que requiere de un equipo preciso para la potabilización del agua.



▲ Interruptor averiado



▲ Nuevo instalado

► Retirada de bases de hormigón

Se sacan y retiran las cimentaciones de los postes del antiguo vallado perimetral del campamento. Estas bases de hormigón que tenían restos metálicos de los postes y vallado podrían ocasionar problemas en las actividades del campamento además de contaminar el terreno natural.

Estos trabajos se han realizado con medios auxiliares (*maquina retro-excavadora*) junto con personal interno del *Club*.

