CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA

clublasencinas.com

Actuaciones en el CLUB

4 de noviembre 2026

TRABAJOS DE JARDINERÍA

▸Tala de una encina seca en el acceso al *Edificio Deportivo*

Se ha llevado a cabo la tala de una encina situada en la zona de acceso al *Deportivo*, debido a su estado de sequedad y al riesgo de caída que podía suponer para las personas que transitan por esta zona.

La intervención ha consistido en la tala controlada del árbol y la posterior retirada de los restos vegetales para su adecuada gestión.

Los trabajos han sido realizados por el *Equipo de Jardinería del Club*, dentro de las labores habituales de mantenimiento y conservación de las zonas verdes, con el objetivo de garantizar la seguridad de los socios y usuarios de las instalaciones.








▸Reparación de la red de abastecimiento de agua de las instalaciones del Club

El *Equipo Interno de Mantenimiento del Club* ha llevado a cabo trabajos de reparación en la red de abastecimiento de agua, actuando sobre una tubería de PVC de 50 mm de diámetro que presentaba una avería.

La reparación se ha realizado mediante la instalación de un manguito de unión, permitiendo recuperar la continuidad de la conducción. Los trabajos han requerido una especial atención debido a la dificultad de acceso a la zona afectada, situada detrás de uno de los depósitos de agua en la sala de maquinas de las piscinas de invierno.



PERSONAL INTERNO DEL CLUB






▸Reparación de conducciones del sistema de cloración de las piscinas de invierno

Se han reparado tres averías en el sistema de cloración de la piscina olímpica del pabellón, que afectaban a las conducciones de agua clorada y sus conexiones con la sala técnica.


Entre las incidencias detectadas se encontraban el desprendimiento de una antigua llave de corte, situada en una zona de difícil acceso, y el desacoplamiento de la tubería de impulsión de la bomba de cloración, junto al filtro de la piscina de 25 metros.

Como medida preventiva, se procedió al cierre de las entradas de agua afectadas, la parada de la bomba y el aislamiento de las conexiones del sistema *Minder*.

Una vez reparadas las averías, está prevista una revisión de la presión de trabajo de las conducciones para comprobar si un posible exceso de presión ha contribuido a estas incidencias y prevenir futuras averías. Los trabajos han sido realizados por el *Equipo de Mantenimiento del Club*.







▸Reparación de mobiliario del *Social*

Se han llevado a cabo trabajos de reparación y acondicionamiento de varias mesas y sillas del salón del *Social* que presentaban desperfectos se han reparado y ajustado partes dañadas, recuperando así la funcionalidad del mobiliario para su uso habitual por parte de los socios.

Estos trabajos han sido realizados por el *Equipo de Mantenimiento del Club*, dentro de las labores habituales de conservación y mejora de las instalaciones.





▸Reparación del sistema de tensado de una corchera de piscina


Se ha detectado una incidencia en el sistema de tensado de una de las corcheras de la piscina, que presenta holgura debido al desgaste de la pieza de ajuste, lo que impide regular correctamente su tensión mediante la llave correspondiente.


Para solucionar la incidencia, se ha realizado una perforación en la sujeción y se ha instalado un pasador de fijación, siguiendo el procedimiento empleado anteriormente en reparaciones similares.

Esta actuación permitirá asegurar la corchera y recuperar su correcta tensión y estabilidad.










▸Reparación y ajuste de una ventana del gimnasio

El *Equipo de Mantenimiento del Club* ha llevado a cabo la reparación y el montaje de una de las ventanas del gimnasio, que presentaba problemas en su sistema de cierre y no quedaba correctamente asegurada.

Los trabajos han consistido en la revisión y el ajuste de los mecanismos de apertura y cierre, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y mejorar la seguridad de la instalación.






▸Reparación de la manilla del montacargas del restaurante del *Social*


PERSONAL INTERNO DEL CLUB

Se ha llevado a cabo la reparación y el ajuste de la manilla de la puerta de acceso al montacargas, que presentaba problemas de fijación y funcionamiento.

Los trabajos han incluido el ajuste y la correcta fijación de la manilla para restablecer su funcionamiento.

Esta actuación ha sido realizada por el *Equipo de Mantenimiento del Club*.





Junta Directiva