



►Sustitución de focos por iluminación LED en las pistas de pádel nº 4 y 6

Se han llevado a cabo trabajos de renovación del sistema de iluminación de las pistas de pádel nº 4 y 6, sustituyendo los antiguos focos por nuevos proyectores de tecnología LED, más eficientes y de menor consumo energético.

Esta actuación permite mejorar la iluminación de ambas pistas, proporcionando una mayor visibilidad y unas mejores condiciones para la práctica deportiva en horario nocturno.

Además, la incorporación de esta tecnología contribuye a reducir el consumo eléctrico y los costes de mantenimiento, avanzando en la mejora y modernización de las instalaciones del Club.




► Alumbrado de las pistas de tenis 12 y 13

Dentro de las actuaciones de mejora y modernización de las instalaciones deportivas del Club, se están llevando a cabo los trabajos de instalación del sistema de iluminación de las pistas de tenis 12 y 13, mediante 9 báculos equipados con proyectores de tecnología LED. 8 báculos en perfecto estado han sido recuperados de las pistas 7 y 8 de pádel.



Los trabajos realizados han incluido la apertura de zanjas y rozas para la canalización subterránea del cableado eléctrico, la colocación de tubos de protección, la ejecución de las bases de cimentación y los correspondientes anclajes para la fijación de las nuevas columnas de alumbrado.

Asimismo, se ha procedido al montaje y colocación de los báculos mediante maquinaria elevadora, quedando ejecutada la preinstalación eléctrica necesaria para completar la actuación.



Actualmente se encuentra pendiente la finalización de la instalación eléctrica y la puesta en funcionamiento del nuevo alumbrado. Debido a determinadas dificultades organizativas internas del *Departamento de Electricidad*, estos trabajos no han podido completarse en los plazos inicialmente previstos.

Desde el Club se está trabajando para finalizar la instalación a la mayor brevedad posible.

Esta actuación permitirá incrementar el número de pistas iluminadas, llegando a totalizar 11.

En breve plazo se iniciarán las actuaciones para iluminar otras dos pistas más, para alcanzar el número de **13 pistas iluminadas**.





► Reparación del sistema de calefacción de la piscina cubierta

Se ha reparado una avería eléctrica en el sistema de calefacción de la piscina cubierta, localizada en el cuadro de control situado en la sala de máquinas del *Pabellón de Invierno*.

Durante la revisión se detectó un cable neutro suelto en el conmutador de la calefacción, por lo que fue necesario desmontarlo para acceder a la conexión afectada y proceder a su reparación.

Una vez realizados los trabajos, se ha restablecido el correcto funcionamiento del sistema de calefacción.




► Reparación de avería eléctrica en las saunas del Edificio Social

Se han llevado a cabo trabajos de reparación en la instalación eléctrica de las saunas del *Edificio Social*, tras detectarse una avería que afectaba a su funcionamiento.

Durante la revisión se localizaron dos fusibles fundidos y un mecanismo eléctrico quemado, por lo que se procedió a la sustitución de los elementos dañados para restablecer el correcto funcionamiento de la instalación.

Esta intervención permite recuperar el servicio y mejorar la seguridad de la instalación eléctrica.



► Planta de Biomasa

Una vez finalizada la reparación de la segunda caldera RF-800 y realizadas las correspondientes pruebas de estanqueidad y funcionamiento, se ha procedido a su cierre y conexión.

Con la finalización de estos trabajos de mantenimiento, llevados a cabo por la empresa gestora de la planta de biomasa, la instalación queda plenamente operativa y preparada para el inicio de la temporada de invierno, garantizando el suministro de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS).



► Mantenimiento de Jardinería. Arbolado

Se ha procedido a la tala y retirada de un ejemplar de chopo situado en el aparcamiento del aula-taller de pintura, debido a su avanzado estado de pudrición y a la falta de capacidad de regeneración. Su deteriorado estado fitosanitario suponía un riesgo para la seguridad ante la posibilidad de caída del árbol.

Una vez realizada la tala, se han retirado los restos vegetales para su posterior tratamiento y gestión como residuos forestales.

Estos trabajos han sido llevados a cabo por el personal del *Departamento de Jardinería del Club*.



PERSONAL
INTERNO
DEL CLUB




Junta Directiva