



► Trabajos de adecuación y mejora de la red de agua potable y riego

Se ha llevado a cabo la sustitución de una llave de corte de 140 mm de diámetro de la red principal de distribución de agua, que presentaba una fuga y había provocado un reguero visible en el terreno, atravesando el camino situado sobre el arroyo ornamental.

La avería se debía a las elevadas presiones de la red, que habían afectado a las bridas de sujeción, así como al desgaste de la antigua llave por el uso y el paso del tiempo.

Para solucionar esta incidencia y mejorar la seguridad de la instalación, se ha instalado una nueva válvula, diseñada para soportar presiones más elevadas y garantizar un funcionamiento más fiable de la red.

Los trabajos han sido realizados íntegramente por el *Equipo de Jardinería del Club*, dentro de las actuaciones de mantenimiento y mejora de nuestras instalaciones.





► Reparación y mejora de la instalación eléctrica del montacargas Edificio Social

Se han llevado a cabo trabajos de reparación y mejora de la instalación eléctrica del montacargas que da servicio a la cocina del *Edificio Social*.

La intervención ha consistido en la sustitución de un contactor averiado del sistema de maniobra. Asimismo, se ha aprovechado esta actuación para revisar y sanear el cableado de los distintos circuitos eléctricos, así como la caja de distribución, con el objetivo de mejorar la seguridad y fiabilidad de la instalación.

La sustitución del contactor ha sido realizada por un técnico especialista externo, mientras que los trabajos de revisión y saneamiento del resto de la instalación han sido realizados por el *Equipo de Electricidad del Club*.

Una vez finalizados los trabajos, el montacargas ha quedado plenamente operativo y funcionando correctamente.



► Mejoras en las redes de las pistas de tenis 8, 9, 10 y 11

Se han instalado nuevos tensores en las redes de las *pistas de tenis 8, 9, 10 y 11*, todas ellas de pavimento sintético y cuyas instalaciones de iluminación ya habían sido renovadas anteriormente.

Aunque todavía está pendiente el pintado de los postes y de los elementos de fijación de los tensores, las pistas se encuentran plenamente operativas y disponibles para su uso.

Los trabajos de instalación han sido realizados por el personal del *Departamento de Mantenimiento del Club*.



► Trabajos de reparación y mantenimiento de la iluminación de los vestuarios del Edificio Social

Como consecuencia de una derivación eléctrica, varios focos y luminarias de los vestuarios masculino y femenino del **Edificio Social** resultaron dañados.

Se ha procedido a sustituir tanto las luminarias afectadas por esta incidencia como aquellas que se encontraban fundidas con anterioridad, restableciendo así el correcto funcionamiento del sistema de iluminación de ambos vestuarios.

Asimismo, se ha reparado la iluminación interior de la sauna femenina, que vuelve a estar plenamente operativa.

Todos estos trabajos han sido realizados por el personal del **Departamento de Mantenimiento del Club**.

