



► Mantenimiento de las piscinas cubiertas

Se han reprogramado los equipos de control de calidad del agua de las piscinas cubiertas, que se habían desconfigurado debido a una incidencia eléctrica en el local técnico.

Además, se han revisado y ajustado los inyectoros de cloro y los reguladores de pH, garantizando su correcto funcionamiento.



TRABAJOS DE JARDINERÍA


► Mantenimiento y cuidado de las zonas verdes del Club

Continúan los trabajos de siega y mantenimiento de las praderas del Club, ya que las condiciones meteorológicas de las últimas semanas están favoreciendo el crecimiento de las zonas ajardinadas.

Asimismo, bajo la supervisión del técnico forestal que colabora con el Club, se ha procedido a la retirada de dos árboles enfermos y ya secos, afectados por el hongo *Phytophthora* sp.

La retirada se ha llevado a cabo con carácter preventivo y urgente, con el objetivo de evitar la posible propagación del hongo a otros ejemplares cercanos.

Todos estos trabajos han sido realizados por el Equipo Interno de Jardinería del Club.



► Estado de los trabajos de reparación de la caldera RF-800

La empresa mantenedora y gestora de la planta de biomasa continúa trabajando en la reparación del cuerpo secundario de la caldera RF-800, de 800 kW. Por su parte, la caldera RF-1000 ya ha sido reparada y se encuentra plenamente operativa.

Como hemos informado en comunicaciones anteriores, se trata de una intervención especialmente laboriosa y precisa, cuyo objetivo es garantizar la correcta estanqueidad del módulo tubular. El proceso requiere el volcado mecánico del cuerpo de la caldera y la realización de trabajos específicos de soldadura para asegurar dicha estanqueidad.

La complejidad de estas actuaciones exige que los trabajos se realicen con especial precisión, ya que su correcta ejecución será determinante para garantizar el adecuado funcionamiento de la caldera.

