CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA

clublasencinas.com

Actuaciones en el **CLUB**

20 de **abril 2023**

▸ Recolocación de aspersores en piscina del *Social*

Se ha realizado un nuevo trazado de la línea de aspersores de riego paralela al vallado de la terraza del *Social B*. Con la modificación del vallado se ha ganado una franja de terreno hacia la piscina.
Esta modificación del riego perimetral amplia la zona de césped.

También hemos reubicado algunos aspersores de la pradera central de la piscina.
Todos estos trabajos se han realizado con personal del área de jardinería del Club.

▸Campo de Golf

Se han realizado trabajos de mantenimiento, pinchado y recebado del campo de golf.

▸ Consolidación de rampa y barandilla del *Restaurante El Lago*

Se ha consolidado la barandilla de la rampa de acceso al *Restaurante El Lago*.
Hemos sustituido y sellado las baldosas rotas o sueltas.

▲*Aspecto de la rampa antes de los trabajos*

▲*Aspecto posterior de la rampa*