



►Reapertura de la pista de hielo

Hemos comenzado los trabajos necesarios para la reapertura de la pista de hielo de cara a la nueva temporada.

En primer lugar, se han llevado a cabo las labores previas de ajuste y mantenimiento de las instalaciones y, posteriormente, se ha procedido a la puesta en funcionamiento de la enfriadora.

Una vez estabilizada la temperatura del circuito de glicol, se han iniciado los trabajos de riego para formar progresivamente la lámina de hielo, un proceso que requiere varias fases hasta alcanzar el espesor y las condiciones adecuadas para su uso.

Con estos trabajos avanzamos en la preparación de la instalación, con el objetivo de iniciar la nueva temporada de hielo en condiciones óptimas y dentro de los plazos previstos.



► Planta de Biomasa

Se ha llevado a cabo la reparación del cuerpo secundario de tubulares de la caldera RF 1000 de la planta de biomasa, que presentaba importantes fugas.

El proceso de reparación ha sido especialmente complejo, ya que ha requerido desmontar una parte importante de la caldera y volcarla para poder acceder a la zona afectada y realizar los trabajos. Esta operación ha supuesto una dificultad añadida debido al peso y volumen del módulo, así como a las condiciones derivadas de las temperaturas de trabajo de la instalación.

Los trabajos de soldadura también han requerido una especial atención debido tanto a la sección de los tubos como a su ubicación, al tener que realizarse en diferentes planos y en zonas de difícil acceso.

Una vez finalizada la reparación, se han llevado a cabo las correspondientes pruebas de estanqueidad, con el fin de comprobar el correcto sellado y funcionamiento del conjunto. Tras verificar el resultado satisfactorio de las pruebas, se ha procedido al montaje de la caldera.

La reparación ha sido realizada por la empresa encargada del mantenimiento de la instalación, dentro del contrato de mantenimiento vigente.



►Mejora de las cuadras de Hípica

Durante el pasado mes de agosto se han llevado a cabo trabajos de mejora y acondicionamiento en las cuadras de Hípica, con el objetivo de renovar y mantener en buen estado estas instalaciones.

Los trabajos han consistido en el pintado integral de los techos, paredes y puertas de los boxes, mejorando así la imagen general y conservación de toda la zona.

Esta actuación ha sido realizada y financiada íntegramente por el concesionario responsable de la actividad de Hípica, como parte de los compromisos establecidos en el contrato vigente con el Club.



►Renovación de instalaciones eléctricas Zona Hípica


El Club continúa avanzando en el proceso de actualización y renovación de sus instalaciones eléctricas.

En esta ocasión, se ha renovado por completo el cuadro eléctrico de la zona de Hípica, ubicado en el pasillo de cuadras y encargado de dar servicio al bar de Hípica y a las diferentes instalaciones de esta área, incluyendo el alumbrado interior y exterior, la iluminación de las pistas y de las cuadras, entre otros servicios.

Los trabajos han incluido la sustitución completa del cuadro eléctrico, con la renovación de todas sus protecciones —interruptor general, automáticos y diferenciales—, así como del cableado.

Además, se han instalado temporizadores que permiten automatizar y optimizar el encendido de la iluminación exterior, mejorando la gestión del sistema y favoreciendo una mayor eficiencia.

Todas estas actuaciones han sido realizadas por el **Departamento de Electricidad** del Club.



PERSONAL
INTERNO
DEL CLUB

