



### ► Trabajos e Incidencias en la apertura de la pista de hielo en la temporada 2022-2023

Os queremos informar de las operaciones e incidencias que se han generado durante la puesta en servicio de la pista de hielo en la presente temporada.

Como en años anteriores se procedía a mediados de septiembre a realizar los trabajos de mantenimiento y puesta en servicio del equipo de frío, circuitos de glicol y torre de refrigeración.

Una vez arrancados los compresores, los técnicos comprobaron que no se mantenía suficiente presión en el circuito de refrigeración por problemas de estanqueidad. También se observó que estaba desajustado un cierre mecánico de unos de los compresores.

Al estar el refrigerante de la instalación retirado de la comercialización (por cuestiones medioambientales) y no disponer del gas suficiente para llegar a la presión necesaria, la única solución posible fue sustituir el *gas R422D* por otro compatible con el sistema de nuestro equipo de frío, lo que se programó de inmediato. El cierre mecánico se sustituyó con dificultad, ya que la fatiga por uso del compresor complicó un ajuste óptimo.

Durante este proceso, y ya habiendo procedido al arranque de los compresores, hubo que parar de nuevo al generarse también una fisura importante en el circuito de glicol que se reparó con dificultad. Tuvimos que rellenar el circuito con glicol extra.

Una vez realizados estos trabajos, pusimos en marcha nuevamente la enfriadora durante *48 horas*. Durante este tiempo se observó que el rendimiento de uno de los dos compresores estaba muy comprometido y era deficiente, por lo que se decidió parar y desmontarlo, teniéndose que rectificar, calibrar y limpiar el cigüeñal además de hacerle un tratamiento de cromado, proceso largo en el tiempo y punto en el que nos encontramos.

Prevedemos que a finales de la semana podamos arrancar de nuevo los compresores, comenzando el proceso de enfriamiento de la instalación y fabricación de hielo.

Esperamos no tener más incidencias para poder abrir la pista lo antes posible.

Estamos realizando un esfuerzo extra para que así sea.

Sentimos las molestias ocasionadas a los participantes de la actividad y al resto de socios por el retraso en la apertura.

### ► Máquina Zamboni pista de hielo

Se ha comprado una nueva máquina pulidora para la pista de hielo. Actualmente la *Zamboni* del Club tenía numerosos problemas y averías y se está intentando reparar.

La máquina que hemos incorporado es de segunda mano, tiene muy pocas horas de funcionamiento y está en buen estado.

Esta máquina era propiedad de la pista de hielo de Benalmádena a la que estaba dando servicio.



## ► **Reparación de techos de los vestuarios de caballeros del *Deportivo***

---

Terminada la impermeabilización de la cubierta del ***Deportivo*** el pasado verano, se han realizado trabajos para la reparación de los techos y lucernarios del vestuario de caballeros, que se encontraban deteriorados por la entrada de agua por la cubierta.

Se ha procedido al saneado y pintado de zonas con enlucidos que se encontraban en mal estado, con manchas y restos de humedades.



## ► **Techo baños deportivo**

---

Se han realizado trabajos de reparación en el distribuidor de los baños del edificio deportivo, retirando el yeso descolgado y la antigua pintura, posteriormente se ha emplastecido y pintado nuevamente toda la superficie.



## ► Nueva iluminación pista de patinaje ruedas

En colaboración con la *Escuela de Patinaje Ruedas*, se han instalado focos de iluminación en la pista multisusos que utiliza la escuela. La instalación se ha realizado con una nueva acometida eléctrica desde un cuadro general, con las protecciones correspondientes.

Se han colocado cuatro báculos con dos proyectores LED en cada poste. El encendido se realiza a través de un interruptor de llave a pie de pista.

