



► Reparación de las redes de abastecimiento de agua en la zona de picnic:

Seguimos con la reparación de averías en las redes de abastecimiento de agua potable y riego. El tiempo de reparación será largo debido a las dificultades que están teniendo los proveedores para conseguir piezas y repuestos metálicos y especialmente los de hierro fundido.



Zona Picnic

► Retirada de bolsas de oruga procesionaria:

Estamos procediendo a la retirada de bolsones de orugas procesionarias antes de su eclosión en los árboles accesibles. Los que se encuentran en zonas sin acceso, procederemos a colocar anillos de capturas en el tronco para evitar que el insecto llegue al suelo.

