



Estimados socios:

Os informamos de las últimas mejoras realizadas en el *Club*.

► Mejora zona náutica

Se rectifica la zona en la que estaba asentado el banco de piedra que se encuentra en zona de la rampa de acceso de las embarcaciones al lago.

Esta zona estaba especialmente degradada, con tierra desplazada por lo que el banco se encontraba descalzado. Se ha procedido a rectificar la pendiente, recolocar tierras y dejar la zona preparada para sembrar.



► Muelle restos de siegas

Se ha realizado un muelle para depositar los restos de siegas para la posterior carga al contenedor que dará servicio a las praderas del taller de pintura y praderas del foso del social. Esto facilitará los trabajos de jardinería en la temporada de siegas.



► Reparación arqueta eléctrica

Se reconstruye una arqueta eléctrica, situada en la bajada del edificio social que se encontraba derruida debido al aparcamiento indebido sobre la arqueta.



Proceso de construcción de la arqueta.

► Nuevo escalón jardinera *Deportivo*

Se ha conformado un nuevo escalón junto a la nueva jardinera de la terraza perimetral del *edificio deportivo*, ya que actualmente la salida hacia las praderas naturales quedaba alta. Se aportan también tierras para rehacer el perfil del terreno.



► Recebado de praderas

Se está realizando el recebado de todas las praderas de riego del Club. Estamos utilizando tierra vegetal 40% y mantillo 60%.

Para estos trabajos contamos con nuestro equipo de jardineros y ayuda externa con un maquinista con tractor con recebadora.



