



► Actuaciones en el campo de Golf

Se han realizado los trabajos de mantenimiento semestrales del campo de golf: pinchado, recebado, aporte de arena de sílice y reperfilado los búnker.



► Instalación de reja de cerramiento

Se ha instalado un vallado de cerrajería (*reja recuperada de la terraza del Social*) que cierra el acceso al local técnico del *Pabellón de Invierno*, esto evita la estancia en la entrada al local, que debe ser una zona de paso restringido, solo uso por personal autorizado.



► Adecuación del Tee de salida N° 9

Se han realizado trabajos de consolidación del **tee del hoyo N° 9**. El muro de contención de madera se encontraba en muy mal estado, semi-derruido. La nueva conformación se ha realizado con unas pequeñas rampas de tierra compactada, ahora se resembrará para dar continuidad y unificar el acabado de césped. Estas actuaciones han sido realizadas por el personal del *Club*.



► Pintado solera pista de hielo

Se ha pintado la solera base de las pistas de hielo, para ello se ha utilizado una pintura plástica para exteriores por las condiciones climáticas a las que está sometido el pavimento. Estos trabajos se han realizado con personal interno del Club.

▼Antes



▼Antes



▼Después



▼Después

