



► Reparación Tejado Restaurante El Lago

Desde el *Área de mantenimiento-albañilería*, se han realizado trabajos de reparación del tejado del *Restaurante El Lago*, que tenía problemas de estanqueidad provocando entradas de agua.

Se han desmotado las tejas de cumbrera, para sellar las fisuras con una lámina de butilo elástica con un acabado de caucho impermeabilizante líquido. También se ha reparado una tabica perimetral en los tramos de cubierta plana que al ser de madera generaba humedades.



► Resembrado y recuperación de praderas

Desde el *Área de Jardinería del Club*, se están realizando los trabajos anuales de temporada de resembrado y recuperación de praderas generales de riego del Club. También se han preparado las redes de riego.



► Mantenimiento y pinchado campo de golf

Esta semana se está realizando el pinchado y abonado del campo de golf. Estos trabajos se están realizando por la empresa mantenedora **Ilunion** y se desarrollan de manera semestral.

