



► Reparación de canalización abastecimiento de agua

Se ha reparado la conducción que abastece de agua el aljibe. Se había producido una fisura a causa de las raíces de los árboles cercanos al trazado. Esta avería, concretamente, estaba en la franja de pradera entre el frontón y la cancha de baloncesto.



► Trabajos previos a la apertura de la pista de hielo

Se están realizando trabajos de mantenimiento en la pista de hielo. Se ha comenzado con la fijación y sustitución de toda la perfilera plástica de la valla perimetral. Se han repasado las fijaciones del zócalo base (*amarillos*) y la coronación en U (*verde*) del vallado, de esta última se sustituyen las piezas que estaba fisuradas.



► Piezas sustituidas

► Retirada de módulos de duchas del campamento de verano

Una vez terminados los campamentos, hemos procedido a la retirada, por parte del proveedor, de los módulos de duchas. Se han desconectado las instalaciones de agua, desagüe y electricidad de los dos módulos que se habían instalado en el *Campamento Interno* del Club.

