




► Bancos y perchas de los vestuarios de hielo

Se ha ampliado el número de bancos y colocado nuevas perchas en los vestuarios de hielo.

Se desmontaron los antiguos percheros a raíz de la reforma.

Hemos ampliado el número de bancos junto con los ya existentes (*naranjas*) en el vestuario masculino y se han incorporado cinco nuevos (*azules*) en el vestuario femenino.



► **Adecuación del Local Juvenil y Discoteca en la planta baja del Edificio Social**

Se han acondicionado y mejorado los parámetros y conducciones aéreas de los locales juveniles del *Edificio Social*. Hemos desmontado las tuberías en desuso y ocultado las que siguen operativas.

Se han pintado paredes, techos y conductos, se les ha dado un acabado en tonos blancos, ofreciendo más luminosidad al espacio.

Finalmente se les ha recubierto con un acabado de microcemento el pilar aislado que se encuentra en la *sala de juegos*.

