



► Nueva conducción de agua para riego en huertos

Se ha instalado una nueva conducción de agua para el riego de los huertos, conectada directamente a la red general del Club. Actualmente el abastecimiento dependía de la red de riego, esto implicaba tener arrancados los grupos de presión permanentemente.

Este cambio mejora considerablemente el consumo eléctrico, al conectarse a la red general de abastecimiento. Se optimiza el uso de los grupos de presión de riego suprimiendo un uso permanente para el que no estaban calculados.

La nueva acometida del trazado ha sido soterrado en algunos tramos y exteriormente bajo vegetación de cobertura. Estos trabajos se han realizado por personal del área de jardinería interno del Club.



► Mantenimiento: Pintura, redes de agua y electricidad

Continuando con la mejoras de pintura de las instalaciones generales del *Club*:

- Se limpia el tiro de acero inoxidable y se pinta los soportes de sujeción de chimenea de la antigua caldera del *Edificio Social* que se encontraba muy degradada.
- Se repara una avería de agua potable que se encontraba por el paso del tiempo con pérdida de estanqueidad en las juntas de unión. Esta conducción da servicio al edificio del taller de pintura y a la fuente cercana al riachuelo. Con la reparación se sustituye los entronques de la conducción.
- Se instala una nueva iluminación conmutada en pasillo de accesos a *Edificio Social* por el muelle.



► Nuevas líneas eléctricas cocina del *Restaurante Deportivo*

- Se desmonta la caja de conexiones que dan servicio a las freidoras del *Restaurante Deportivo* situada sobre el solado de la cocina y generaba frecuentes derivaciones por la caída de agua o aceites.
- Se instalan dos nuevas líneas directas y se monta la nueva caja de conexiones en la pared mejorando de manera importante el funcionamiento y la instalación eléctrica de toda la cocina, evitándose las incidencias frecuentes que se producían.

Para esta instalación eléctrica se ha tenido que abrir una pequeña zanja por el pavimento de la cocina y sustituir parte del pavimento.

Estos trabajos han sido realizados por personal interno del *Club*.

