CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA

clublasencinas.com

Actuaciones en el CLUB

25 de noviembre 2026

▸Soterramiento de la acometida eléctrica del grupo de bombeo de agua potable

Tras la instalación de urgencia de una nueva acometida eléctrica para restablecer el suministro de energía al cuarto de bombeo de agua potable del Club, se han llevado a cabo los trabajos necesarios para su soterramiento definitivo.

La actuación ha consistido en la apertura de zanjas a lo largo del trazado de la nueva acometida, la instalación de tubos corrugados para proteger el cableado eléctrico y la colocación de cintas de señalización de riesgo eléctrico, que permitirán identificar la ubicación de las canalizaciones subterráneas ante futuras intervenciones en el terreno.

Con esta actuación se mejora la protección del cableado frente a agentes externos, se incrementa la seguridad de la instalación y se reduce el riesgo de futuras averías.

Estos trabajos permiten consolidar la solución adoptada inicialmente de urgencia, dotando al sistema de bombeo de agua potable de una infraestructura eléctrica más segura, fiable y duradera, fundamental para garantizar la continuidad del suministro de agua en las instalaciones del Club.














¡ ATENCIÓN !







▸Instalación de nuevo sistema de iluminación en las pistas de tenis 12 y 13

Continuando con los trabajos de modernización y ampliación del sistema de iluminación de las pistas de tenis del Club, se ha llevado a cabo la instalación eléctrica correspondiente a las pistas 12 y 13, completando las actuaciones que permiten dotar de iluminación a unas pistas que no la tenían.

La actuación ha incluido el tendido de nuevo cableado eléctrico, la instalación de canalizaciones de protección, tanto subterráneas como mediante tubos metálicos en el perímetro de las pistas, y el acondicionamiento de las arquetas de registro y conexión.

Asimismo, se ha instalado un nuevo cuadro eléctrico de distribución, equipado con dispositivos de protección y maniobra que permiten gestionar de forma independiente los circuitos de alimentación de cada pista, facilitando su control y las futuras labores de mantenimiento.

Esta intervención supone un paso más en la implantación del sistema de iluminación mediante tecnología LED, mejorando la seguridad y la fiabilidad de la infraestructura eléctrica y contribuyendo a una gestión más eficiente del consumo energético de las instalaciones deportivas.

Desde el pasado viernes 20 de noviembre, ambas pistas están plenamente operativas con el nuevo sistema de iluminación, lo que permite ampliar las posibilidades de uso y disfrutar del tenis también en horario nocturno.











▸Limpieza y desatascado de canalones, bajantes y limahoyas del tejado de El Lago


Dentro de las labores de mantenimiento preventivo de las instalaciones del Club, se han realizado trabajos de limpieza y desatascado del sistema de evacuación de aguas pluviales de la cubierta de *El Lago*.

La actuación ha consistido en la retirada de hojas, restos vegetales y suciedad acumulada en los canalones, bajantes y limahoyas (zonas de encuentro entre las distintas pendientes del tejado por las que discurre el agua de lluvia).

Estas labores son especialmente importantes durante la época otoñal, debido a la abundante caída de hojas del arbolado que rodea nuestras instalaciones. Su acumulación puede provocar obstrucciones, dificultar la correcta evacuación del agua y favorecer la aparición de humedades, filtraciones y goteras.

Con estos trabajos se facilita el drenaje de las aguas pluviales, se previenen posibles daños en la cubierta y se contribuye a prolongar la vida útil de sus elementos constructivos, especialmente de cara a los meses de invierno.





PERSONAL INTERNO DEL CLUB



