



### ► Nueva iluminación piscina cubierta

Se ha reformado y actualizado la iluminación de la piscina cubierta.

La actual instalación estaba muy deteriorada por el paso del tiempo y las condiciones ambientales de la nave, produciendo cortes que afectaban al desarrollo de la actividad.

Las nuevas luminarias instaladas son de lámpara LED y un consumo de 160W/h, y 20.000 Lm. las actuales consumían 400W/h. 12.000 Lm.

También se han sustituido las líneas de alimentación y las canalizaciones.

