



► Reforma terraza *Edificio Social A* y nuevo vallado de la piscina de verano

Impermeabilizada la terraza del *Social A*, se pavimenta con adoquín siguiendo el criterio de la terraza del *Deportivo*. Se ha desmontado el seto en el tramo del *Social A* y el vallado de delimitación con la piscina de verano.


Se limpian, liján y pintan las vallas de cerrajería entre *Social A* y *B* y sobre el murete de ladrillo. Se pinta un pequeño zócalo en los arranques de los soportes y muros de hormigón de la terraza.



En la terraza del *Social B* se sustituye la valla retranqueándola al pavimento existente y resembrando el espacio que existía entre la valla y el suelo de la terraza, eliminando así una zona de acumulación de residuos.

También se ha realizado un pequeño recinto, vallado entre piscinas y terraza con acceso independiente para uso infantil. En próximas semanas se instalará algún elemento lúdico.

La nueva valla que se ha instalado es de 1,50 mtr. de altura con postes lacados en verde y la malla en acabado galvanizado.



► Plantación popular de árboles

El pasado domingo 26 de marzo pudimos disfrutar de una jornada de plantación árboles con una gran participación por parte de los socios, en las zonas del picnic, el anfiteatro, polideportivo y campo de fútbol.

Se plantaron los siguientes árboles:

- **10 uds** de *Quercus ilex ballota*
- **25 uds** de *Quercus faginea*

El equipo de jardinería previamente plantó:

En la zona que hay entre la valla exterior del Club y los aparcamientos de hípica y lago.

- **10 uds** de *Juniperus thurifera*
En la zona del picnic entre el anfiteatro, polideportivo y campo de fútbol.
- **16 uds** de *Morus alba fruitless*
En las praderas de las piscinas, fundamentalmente en la del Social.
- **3 uds** *Platanus hybrida*
- **6 uds** de *Liquidambar styraciflua*



► Pavimentación con asfalto en frío

Seguimos con la reparación de los tramos de pavimento en mal estado, por baches, apertura de zanjas o nuevas instalaciones. Para estos trabajos se está realizando un relleno de la zanja con tierras compactadas, zahorras, hormigón y acabado en asfalto en frío. Estos trabajos se están realizando con personal interno del Club.



▲ Rotonda del Social



▲ Deportivo - Pistas de tenis

► Nuevos focos y luminarias en cabañas campamento

Se han sustituido las pantallas estancas de tubo fluorescente que había en el interior de las cabañas y las luminarias de los porches de entrada por pantallas compactas y plafones de LED.

