



► Pintura techo vestuario caballeros Deportivo

Después de las reparaciones del techo del vestuario de caballeros del *Deportivo*, se le ha dado un acabado final igual a la textura existente, pintando todo el techo con pintura acrílica anti-condensación.



► Reparación de farolas en la pista de salto de hípica

Se ha reparado el equipo de iluminación además de sustituirse los globos de dos farolas bajas de la pista de saltos de las instalaciones.



► Averías importantes de riego en la zona de la pista de saltos

Hemos reparado una avería importante de riego que afectaba a las pistas de hípica.

Una de las tuberías de aporte se había fisurado. Una vez reparada la incidencia, el riego en las pistas quedó restablecido.

