CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA clublasencinas.com



16 de **junio 2022**

▶ Valla infantil

Hemos instalado en el área de juegos infantiles, situado en las zonas de pistas deportivas, un cerramiento infantil muy atractivo en cuanto a diseño y color acorde a los juegos, la valla tiene de un metro de altura con una zona abierta de acceso.

El perímetro área se cierra con un vallado existente montado en la zona trasera.



► Caseta de golf:

Se ha instalado un equipo de aire acondicionado con bomba de calor (frío/calor) en la caseta de control del campo de golf.

También se han pintado los parámentos exteriores, así como las carpinterías de madera lijado y barnizado. Se ha sustituido el toldo de la fachada principal que se encontraba muy deteriorado y se han colocado vinilos de las normas en la cristalera de la entrada.



►Torres del fuerte del campamento:

Se reparan los dos cuartos centrales de las torres del campamento que se encontraban muy deteriorados. Se han sellado los huecos entre los tableros de maderas que recubren los paramentos, especialmente la torre derecha.

Se han recolocado las ventanas que se encontraban desniveladas impidiendo la apertura, se sustituyen las jambas y elementos de acabados, se recuperan las contraventanas que estaban descolgadas y en muy mal estado. Se han pintado las paredes interiores de los dos recintos, incluidos techos y cerrajería metálica.

