



► Pintura de barandillas

Se han sustituido las barandillas de la escalera de accesos al *Pabellón de Invierno* en mal estado o rotas. Las nuevas con mismas características a la desmontadas en cerrajería metálica, se les ha dado un acabado de pintura antioxidante en color marrón.



También se ha pintado el cerramiento del *Alojamiento de Inversores* de la planta fotovoltaica en el *Edificio Social* en esmalte blanco.



► Reparación del montacargas de la cocina del *Restaurante Social*

Se ha reparado el montacargas que da servicio a la cocina del *Restaurante Social*. Se había producido una rotura de los sensores de seguridad. También estaba inoperativa la botonera de control. Además, se han sustituido las protecciones en el cuadro eléctrico.



► Trasplantes de árboles

Se ha procedido a la replantación de tres árboles que se encontraban dentro del trazado y urbanización de los nuevos campos deportivos. Estaban ubicados en el paseo pavimentado cercanos a las canchas de mini-tenis. Se han trasplantado a una zona próxima a las gradas del campo de fútbol de césped artificial.

