



► **Chimenea Edificio Deportivo:**

Se han realizado trabajos de consolidación en la chimenea de la antigua caldera de calefacción en el edificio Deportivo.


Se han demolido unos 3 mtr. en la zona alta ya que presentaban importantes fisuras, además de realizarse trabajos de reconstrucción y se ha procedido al pintado íntegro.

Se han instalado 3 focos que proyectarán luz a la terraza del restaurante, el camino de subida y la piscina de verano.

Se ha rematado la parte alta con una chapa metálica para protegerla de las inclemencias del tiempo.

Con esta reforma se mejora la estética y la seguridad de la zona, además de poner en valor el impresionante perfil de nuestro edificio del polideportivo.

► **Antes**



► **Después**

