



► Trabajos de renovación y conservación

▼ **Agua potable:** Hemos realizado una reparación de una de las conducciones que se había fisurado. Los trabajos han sido complicados debidos a la profundidad de la tubería.



► **Reparaciones eléctricas:** Se siguen con las reparaciones y mejoras en las instalaciones eléctricas: garita de seguridad, reparación de farolas, arreglo de acometidas de las cuadras de hípica, iluminarias exteriores, nuevas acometidas y sustitución de mecanismos en cuadros eléctricos.



▼ **Intercambiador de calor de la piscina cubierta:** Se ha reparado una fuga de agua importante localizada en la entrada del intercambiador.



► Mejoras en pintura: Deportivo, Social

Se repasa la pintura deteriorada en el hall de la entrada a los locales de fisioterapia y nutrición del *Edificio Deportivo*.



▼ Hemos desmontado el panel en la escalera del *Edificio Social B* que se encontraba deteriorado y obsoleto. Se repasa la textura y pinta el paramento que donde estaba colgado.



▼ Se ha acondicionado una estantería para instalar nuevas microondas para uso de los comensales que utilizan el comedor de socios del *Social B*.



► Reparación y conservación de gradas y perímetro del Auditorio

Se han reparado las gradas del anfiteatro, algunas piezas del graderío estaban sueltas o desprendidas. También se han fijado y cerrado dos arquetas de los focos altos con la tapa en mal estado.

► Antes



► Después



► Después



► Antes

