



► Sustitución de bancos en los vestuarios del *Deportivo*

Se han sustituido los bancos de los vestuarios masculinos y femeninos del *Edificio Deportivo*, ya que los actuales se encontraban muy deteriorados, especialmente los asientos.

Los nuevos bancos son de material fenólico, estructura de acero inoxidable, doble asiento, percheros y altillo. Los bancos antiguos se rehabilitarán y se volverán a instalar en una nueva ubicación.

► Vestuario Masculino Deportivo Después



► Antes



► Antes



► Después



► Vestuario Femenino Deportivo Después



► Trabajos de albañilería

Hemos realizado el sellado de las juntas de los alicatados en la zona de duchas de los vestuarios del *Edificio Social* que habían perdido estanqueidad y generaban humedades en la pintura sobre yeso.

Se han reparado las barbacosas fisuradas y en mal estado. Además se han realizado ayudas de albañilería a trabajos de reparaciones en la red de riego y formación de arquetas.


También se han pintado las barandillas de la cubierta no transitable del *Deportivo* que se encontraban con partes oxidadas y faltas de pintura.

Todos estos trabajos se han realizado con personal interno del *Club*.



► Sellado lucernario *Deportivo*

Hemos fijado y sellado las placas de policarbonato que forman el lucernario de la sala del *Restaurante Deportivo*, que se encontraba abierto y por el que entraba el agua.



► Limpieza de colector

Se han realizado trabajos de pocería en los últimos días, limpiándose y desatracando la canalización, ya que había incidencias en el colector del *Edificio Deportivo*.




► Reparación de humedades y entrada de agua en vestuarios de caballeros *Edificio Social*

Por un problema accidental en una canalización de agua pluvial, las lluvias generaron entradas de agua importantes en el vestuario de caballeros del *Edificio Social*. Canalizada el agua, se han reparado y pintado, techos y paredes, quedando todo en perfecto estado.

También se han arreglado pequeños desperfectos en paredes y techos del pasillo en la planta baja.



▲ *Antes*



► *Después*

