



### ► Aseos de la *Cafetería del Pabellón de Invierno*

Se ha colocado iluminación LED enmarcando el módulo del lavabo en los aseos. Éstos eran los últimos detalles por completar del diseño en las obras de adecuación de la *pista de hielo*.



## ► Oficinas y Atención al Socio

Se han saneado, enlucido, alisado y pintado las paredes de la zona de **Recepción y Atención al Socio** de las *Oficinas del Club*. Se encontraban muy deterioradas con el yeso levantado, debido a las humedades y paso del tiempo.




## ► Renovación de cuadros eléctricos

Se han recableado y sustituido los automatismos en el cuadro eléctrico de la cocina del **Restaurante Deportivo**, que se encontraban sin especificaciones técnicas y muy deteriorados por el uso y el paso del tiempo.



▲ Antes



▲ Después



## ► Puerta de almacén de cloro de la piscina cubierta

Debido al mal estado de la puerta, a causa de la corrosión, hemos sustituido la puerta de acceso del local técnico de almacenamiento de cloro de la piscina cubierta.