



### ► Avería en la zona de Picnic:

Se ha reparado una avería importante en la red de riego que va paralela a la carretera del picnic cercana a la zona infantil. La tubería se había fisurado longitudinalmente y la reparación ha implicado el movimiento de un área bastante extensa de tierra.





## ► Praderas zona de San Isidro - escuela de pintura

Para parcelar las redes de riego se ha instalado en una arqueta de paso una llave de corte para poder aislar las praderas de la escuela de pintura y auditorio, además se ha colocado una toma de agua.

