



► Se han ampliado las cabinas sanitarias de los aseos del campamento

Se construyen 6 nuevas cabinas sanitarias (inodoros) en los aseos del campamento (3 en el aseo masculino y 3 en el femenino). Esta ampliación se consigue utilizando el espacio que ocupaban las antiguas duchas. La ampliación mejora de manera importante la operativa de los aseos y del campamento ya que se duplica el número de cabinas sanitarias.

La solución de duchas para esta temporada quedará resuelta con la instalación de 2 casetas modulares con 7 duchas y 3 lavabos cada una.




► Vallado piscina Foso social

Hemos reparado un lateral completo del vallado y la puerta de acceso al vaso de la piscina *Foso-Social*, que se encontraba con una barrera caída y el soporte vertical fuera de anclaje.

El vallado se tensiona y reajusta para conseguir que quede en línea.



▲ Antes





▲ Después



▲ Después

► Reparación de albardillas

Se han reparado 10 metros aproximadamente de la albardilla que coronan los muros perimetrales de la piscina *Edificio Social*, foso y olímpica, que se encontraban rotas con desprendimiento. Se reconstruyen con mortero y una ligera armadura.



► Sombras en el patio del campamento

Se han instalado tres grandes lonas de sombra que cubren el ante-patio del **fuerte**. Y se sustentan con tensores a unos anclajes metálicos fijados a los muros de cerramiento laterales.

